

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 02116

ENLACE: <http://fichacarta.fedac.org/fichas/2116>

NOMBRE: CASA Y ALPENDRES (2)

ACTIVIDAD: AGRICULTURA

GRUPO / TIPO: FINCAS AGRÍCOLAS / DEPENDENCIAS ANEXAS

D.G.P.H: 3-23-34-12

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: GÁLDAR

LOCALIDAD: ANZOFE Y EL SALÓN

DIRECCIÓN: CAMINO ANZOFÉ

CÓDIGO POSTAL: 35459

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 437383 - 3112535

ALTITUD: 155m

TOPONIMIA: BELCONCILLO

CARTOGRAFIA: 35-15-S

OBSERVACIONES: TOMAMOS LA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA DE GUIA QUE CONDUCE HACIA ANZOFÉ. A UNOS 350M. DE CRUZAR EL BARRANCO Y EN EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA.

[Mapa localización](#)^{known}

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: SI

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: ADOSADO AL ALPENDRE SE HA CONSTRUIDO UN HABITACULO DE RECIENTE CONSTRUCCION. ESTE ALPENDRE HA PERDIDO LA TOTALIDAD DE SU TECHUMBRE ENCONTRANDOSE LOS RESTOS DE ESTAS EN EL INTERIOR DEL MISMO. VEGETACION EN LOS ALREDEDORES. PINTURA Y CAL DETERIORADAS.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XIX

HISTORIA: VIVIENDA Y ALPENDRE ASOCIADA A UNA ANTIGUA FINCA DE PLATANERAS EN ABANDONO DESDE HACE APROXIMADAMENTE 8AÑOS. EL ALPENDRE COBIJABA A VACAS Y CABRAS.

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 96 m²

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA DE PEQUEÑA PLANTA CUADRADA Y TECHUMBRE PLANA. JUNTO A ESTA SE ENCUENTRAN DOS ALPENDRES. UNO DE ELLOS CONSERVA EL COMEDERO CON BORDE DE MADERA. SON CONSTRUCCIONES TRADICIONALES DE PIEDRA Y RECUBIERTAS DE ARGAMASA. UNA DE LAS CONSTRUCCIONES ES DE DOS PLANTAS.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA

NIVEL DE PROTECCIÓN: 5

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

RESTAURACION DE LA TECHUMBRE DEL ALPENDRE UTILIZANDO LOS MATERIALES Y TECNOLOGIA ANALOGOS A LOS TRADICIONALES. DERRIBAR LOS AÑADIDOS POSTERIORES QUE ROMPEN CON LA ARMONIA DEL CONJUTO Y REHABILITAR EL MISMO. LIMPIAR LOS EXTERIORES.

OBSERVACIONES

PARTE DEL ALPENDRE SE ACONDICIONO COMO VIVIENDA AUNQUE AHORA TODO ESTA EN ABANDONO.

FOTOGRAFÍAS

