

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 00945

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/945>

NOMBRE: CASA-CUEVA, HORNO DE PAN Y ALPENDRE

ACTIVIDAD: AGRICULTURA

GRUPO / TIPO: FINCAS AGRÍCOLAS / DEPENDENCIAS ANEXAS

D.G.P.H: 3-12-1-12

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: ARUCAS

LOCALIDAD:

DIRECCIÓN: CAMINO EL ARCO

CÓDIGO POSTAL: 35412

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 446949 - 3108677

ALTITUD: 415m

TOPONIMIA: CAMINO EL ARCO

CARTOGRAFIA: 45-10-N

OBSERVACIONES: SE ACCEDE POR LA C-230 ARUCAS-TEROR HACIA EL ARCO, TOMAMOS EL CAMINO Y APROXIMADAMENTE A 70 MTS. A LA IZQUIERDA ESTA EL CONJUNTO.

[Mapa localización](#) if known

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: SE HA CAIDO PARTE DEL RIPIO. HAY COLONIZACION VEGETAL EN LOS ALREDEDORES DE LA CONSTRUCCION. EL TECHO DEL ALPENDRE ES DE PLANCHAS DE ZINC Y SE HA REALIZADO UN MURO DE BLOQUES A LA ENTRADA DE LA CASA-CUEVA, JUNTO AL HORNO DE PAN. LAS PUERTAS DE LA CASA Y EL ALPENDRE SON METALICAS.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: CONSTRUCCIONES DESTINADAS A LA VIVIENDA DE UNA FAMILIA QUE TRABAJABA EN LOS ALREDEDORES Y MANTENIAN A SUS ANIMNALES PARA SU ALIMENTO Y PARA EL ABONO DE LOS CULTIVOS.

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 149 m²

DESCRIPCIÓN: CASA-CUEVA EXCAVADA EN EL RISCO. JUNTO A ESTA, EN LA PARED DEL RISCO SE LEVANTA UN PEQUEÑO HORNO CON TECHUMBRE ABOVEDADA. ALPENDRE DE PLANTA RECTANGULAR CON TECHUMBRE A UN AGUA, CONSTRUIDO CON BLOQUES DE PIEDRA DE CANTERIA Y RIPIO, ADOSADO A ESTE HAY OTRO DE PEQUEÑAS DIMENSIONES REALIZADO CON LOS MISMOS MATERIALES Y CONSERVA EL PESEBRE.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA

NIVEL DE PROTECCIÓN: 6

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

CONSERVAR Y PROTEGER LIMPIANDO LOS ALREDEDORES Y RESTAURANDO EL CONJUNTO EMPLEANDO LAS TECNICAS Y MATERIALES SIMILARES A LOS ORIGINALES.

OBSERVACIONES

HACE MAS DE 40 AÑOS QUE ESTE CONJUNTO SE ABANDONO.

FOTOGRAFÍAS

