

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

## DATOS ETNOGRÁFICOS

**CÓDIGO FICHA:** 02115

**ENLACE:** <http://fichacarta.fedac.org/fichas/2115>

**NOMBRE:** ALPENDRE-PAJERO Y CASA

**ACTIVIDAD:** AGRICULTURA

**GRUPO / TIPO:** FINCAS AGRÍCOLAS / DEPENDENCIAS ANEXAS

**D.G.P.H:** 3-23-34-22

## LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** GÁLDAR

**LOCALIDAD:** ANZOFE Y EL SALÓN

**DIRECCIÓN:** CAMINO DE ANZOFÉ

**CÓDIGO POSTAL:** 35460

**TELÉFONO:**

**UMT (CUADRANTE-X-Y):** 28 - 437273 - 3112550

**ALTITUD:** 145m

**TOPONIMIA:** MALCIEGA

**CARTOGRAFIA:** 35-15-S

**OBSERVACIONES:** TOMAMOS LA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA DE GUIA QUE CONDUCE HACIA ANZOFÉ. EN EL MARGEN DERECHO DE ESTA Y A UNOS 425M. DE CRUZAR EL BARRANCO.

[Mapa localización](#) known

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

**DESTRUCCIÓN POR OBRAS:** NO

**SAQUEOS:** NO

**ALTERACIONES NATURALES:** SI

**OTRAS ALTERACIONES:** NO

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** BUENO

**FRAGILIDAD:** BAJA

**VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL:** MEDIO

**OBSERVACIONES:** LA ESTRUCTURA DEL CONJUNTO SE ENCUENTRA FIRME Y EN BUEN ESTADO. CAL DETERIORADA Y VEGETACION EN EL PATIO Y FUERA DE EL.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

**FECHA DE CONSTRUCCIÓN:**

**ANTIGÜEDAD:** SIGLO XX

**HISTORIA:** PERTENECIO AL CAPITAN OLIVA. EN EL LUGAR VIVIA UNA FAMILIA QUE MANTENIA EN EL LUGAR A SUS ANIMALES QUE LES PROPORCIONABAN ALIMENTO Y ABONO PARA LOS CULTIVOS.

**USO ACTUAL:** ABANDONADO

**SUPERFICIE:** 255 m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN:** EDIFICACION DE 2 PLANTAS Y TECHUMBRE PLANA. EN LA SEGUNDA PLANTA SE ENCONTRABA LA COCINA Y DOS HABITACIONES DONDE VIVIA EL PEON DE LA FINCA, EN LA PRIMERA PLANTA EL ALPENDRE Y PAJAR. ESTA REALIZADO EL CONJUNTO CON SILLARES DE CANTERIA DE GÁLDAR Y ENCALADOS EN EL EXTERIOR.

## DOCUMENTACIÓN

## SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

**PROPIEDAD:** PRIVADA

**DECLARACIÓN B.I.C:** NO

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO

**CALIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA

**NIVEL DE PROTECCIÓN:** 6

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**GRADO DE PROTECCIÓN:** INTEGRAL

## SUGERENCIAS

DEBIDO A SU ABANDONO SE SUGIERE LIMPIEZA Y POSTERIOR RESTAURACION CON TECNICAS Y MATERIALES SIMILARES ALOS ORIGINALES.

## OBSERVACIONES

EL ENTORNO DONDE SE UBICAN ESTAS CONSTRUCCIONES ESTA ABANDONADO. ANTIGUAMENTE SE CULTIVABAN.

## FOTOGRAFÍAS

