

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 05384

ENLACE: <http://fichacarta.fedac.org/fichas/5384>

NOMBRE: ALPENDRE

ACTIVIDAD: AGRICULTURA

GRUPO / TIPO: ALMACENES / ALPENDRE

D.G.P.H: 3-71-20-8

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: TEJEDA

LOCALIDAD:

DIRECCIÓN: AYACATA

CÓDIGO POSTAL: 35369

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 440020 - 3092821

ALTITUD: 1325m

TOPONIMIA: AYACATA

CARTOGRAFIA: 40-95-N

OBSERVACIONES: SE LLEGA POR UN SENDERO QUE SALE DE LAS CASAS QUE ESTAN EN EL MARGEN DERECHO DEL BARRANCO. AL LLEGAR AL DEPÓSITO DEL AGUA SE TOMA EL SENDERO DE LA IZQUIERDA.

[Mapa localización](#)^{known}

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR

FRAGILIDAD:

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: LA PARTE QUE NO SE UTILIZA ESTA SEMIDERRUIDA. LE FALTA EL TECHO Y ALGUNAS PIEDRAS SE HAN CAIDO.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA:

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 27 m²

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PIEDRA SECA POR UNA PARTE Y DE ROCA EN LA PARTE INTERIOR. DENTRO GUARDA EL PESEBRE.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

RECONSTRUIR LA PARTE DETERIORADA, COLOCAR LAS PIEDRAS QUE FALTAN Y ARREGLAR EL TECHO.

OBSERVACIONES

PERTENECE A VARIOS PROPIETARIOS, LOS HEREDEROS DE JOSE PEÑATE MARTEL. ES UN CONJUNTO DE ALPENDRE Y PAJERO Y RESULTA PECULIAR POR ESTAR MUY BIEN ADAPTADO A UN HUECO QUE HAY EN LAS ROCAS.

FOTOGRAFÍAS

