

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

## DATOS ETNOGRÁFICOS

**CÓDIGO FICHA:** 07217

**ENLACE:** <http://fichacarta.fedac.org/fichas/7217>

**NOMBRE:** CASA, ALPENDRE, PAJAR Y TIERRAS DE CULTIVO

**ACTIVIDAD:** AGRICULTURA

**GRUPO / TIPO:** FINCAS AGRÍCOLAS / FINCAS COMPLETAS

**D.G.P.H:** 3-78-25-3

## LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA

**LOCALIDAD:** CANTERA (LA)

**DIRECCIÓN:**

**CÓDIGO POSTAL:** 35217

**TELÉFONO:**

**UMT (CUADRANTE-X-Y):** 28 - 452904 - 3097521

**ALTITUD:** 400m

**TOPONIMIA:** ROCIANA

**CARTOGRAFIA:** 50-00-S

**OBSERVACIONES:** EN LA CARRETERA SAN ROQUE - VALSEQUILLO TOMAR EL DESVIO HACIA EL BARRIO DE ROCIANA. EL BIEN ESTA AL FINAL DE LA PISTA ASFALTADA.

[Mapa localización](#) if known

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

**DESTRUCCIÓN POR OBRAS:** SI

**SAQUEOS:** NO

**ALTERACIONES NATURALES:** SI

**OTRAS ALTERACIONES:** SI

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** BUENO

**FRAGILIDAD:** MEDIA

**VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL:** ALTO

**OBSERVACIONES:** DESGASTE DE MUROS Y TECHOS. PRESENCIA DE TRASTOS Y COLOCACION DE UNA PUERTA METALICA EN EL MURO QUE RODEA LA EDIFICACION.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

**FECHA DE CONSTRUCCIÓN:**

**ANTIGÜEDAD:** SIGLO XIX

**HISTORIA:**

**USO ACTUAL:** ABANDONADO

**SUPERFICIE:** 400 m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN:** VIVIENDAS ANTIGUAS CON PLANTAS IRREGULARES POR EL AÑADIDO DE ALPENDRES Y PAJARES. LAS EDIFICACIONES ESTAN REALIZADAS CON PIEDRA Y CAL Y PRESENTAN TECHUMBRES PLANAS Y A DOS AGUAS. HAY NUMEROSOS ELEMENTOS DE CANTERIA EN ENTRADAS, ESQUINAS Y HUECOS PARA PILAS. JUNTO AL EDIFICADO HAY TERRENOS DE CULTIVO Y UN ALPENDRE EN UNA ZONA ROCOSA CERCANA.

## DOCUMENTACIÓN

## SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

**PROPIEDAD:** PRIVADA

**DECLARACIÓN B.I.C:** NO

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO

**CALIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA

**NIVEL DE PROTECCIÓN:** 8

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**GRADO DE PROTECCIÓN:** INTEGRAL

## SUGERENCIAS

### OBSERVACIONES

HAY UNA ACEQUIA DE PIEDRA Y CAL JUNTO A LA CASA.

## FOTOGRAFÍAS

