

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 09247

ENLACE: <http://fichacarta.fedac.org/fichas/9247>

NOMBRE: SALINAS DE EL CONFITAL

ACTIVIDAD: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS-RECOLECTORAS

GRUPO / TIPO: SALINAS / SOBRE BARRO

D.G.P.H.:

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS

LOCALIDAD:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL: 35191

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 457053 - 3115901

ALTITUD: 8m

TOPONIMIA: EL CONFITAL - LAS COLORADAS

CARTOGRAFIA: GC 04C - GRAFCAN

OBSERVACIONES: SUBIENDO POR LA CALLE FARO SE LLEGA A LA CALLE CORONEL ROCHA. POR ÉSTA SE BAJA, A LA IZQUIERDA, HASTA ENCONTRAR LA PISTA DE ACCESO AL CONFITAL. A UNOS 200 METROS DE LAS FACTORÍAS DE PESCADO, A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRAN LAS SALINAS.

[Mapa localización](#)^{known}

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: SI

SAQUEOS: SI

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO

FRAGILIDAD: ALTA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: ALTO

OBSERVACIONES: ESTÁN EN MUY MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. LOS COCEDEROS LES FALTAN MUROS Y PIEDRAS DE LO QUE AÚN QUEDAN EL ACUEDUCTO (NO ESTÁ COMPLETO Y LE FALTAN PIEDRAS). LOS TAJOS ESTÁN SEMIENTERRADOS Y SUS LÍMITES NO ESTÁN MUY CLAROS. NO HAY RESTOS DEL ALMACÉN NI DEL MOLINO. LOS COCHES TIPO 4 X 4 UTILIZAN LA ZONA PARA HACER SUS RALLIES.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XIX

HISTORIA: EN 1871 EXISTÍAN ESTAS SALINAS PUES APARECEN EN ESCRITURAS DE PEDRO BRAVO DE LAGUNA. LAS SAL SE EMPLEABA SOBRE TODO EN LAS FACTORÍAS DE PESCADO QUE HABÍA EN LOS ALREDEDORES, PERO TAMBIÉN SE VENDÍA EN LA CIUDAD. ALGUNAS LAVANDERAS LA USABAN PARA LAVAR LA ROPA.

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 9895 m²

DESCRIPCIÓN: SE TRATA DE UNAS SALINAS SOBRE BARRO COMPUESTAS POR UN GRAN COCEDERO RECTANGULAR ADOSADO A OTROS DOS DE FORMA CUADRADA. HASTA ELLOS LLEGABA UN ACUEDUCTO CON ACEQUIA EN LA PARTE SUPERIOR. AL LADO SE ENCUENTRA LA ZONA DE LOS TAJOS, QUE AÚN SON PERCEPTIBLES, FORMANDO HILERAS DE CANALILLOS DE PIEDRAS Y PASILLOS. TODO ESTÁ CONSTRUIDO CON PIEDRA Y ARGAMASA DE CAL Y ARENA PARA EVITAR LAS FILTRACIONES. EL GROSOR DE LOS MUROS DE LOS COCEDEROS ES EN ALGUNOS PUNTOS DE 2 METROS.

DOCUMENTACIÓN

- GONZÁLEZ NAVARRO, J. (1996): "LAS SALINAS TRADICIONALES DE GRAN CANARIA", FEDAC, GRAN CANARIA.

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PUBLICA

DECLARACIÓN B.I.C.: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

NIVEL DE PROTECCIÓN: 9

INTERVENCIONES PERMITIDAS: RESTAURACIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN: PARCIAL

SUGERENCIAS

DESENTERRAR LOS MUROS Y TAJOS. SE RECOMIENDA VALLAR TODA LA ZONA Y SEÑALIZARLA PARA EVITAR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS. RESTAURAR CON TÉCNICAS Y MATERIALES SIMILARES A LOS ORIGINALES.

OBSERVACIONES

JUNTO A LAS SALINAS HABÍA UN ALMACÉN PERO HOY YA NO HAY RESTOS. TAMBIÉN HABÍA UN MOLINO PARA ELEVAR EL AGUA A LOS COCEDEROS MEDIANTE UN ACUEDUCTO. DEL MOLINO NO QUEDA NADA, Y DEL ACUEDUCTO QUEDAN LOS RESTOS DEL MURO. ESTUVO FUNCIONANDO HASTA LA DÉCADA DE LOS AÑOS 60-70 DEL SIGLO XX.

FOTOGRAFÍAS

