

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 00944

ENLACE: <http://fichacarta.fedac.org/fichas/944>

NOMBRE: CASA, ALPENDRE Y PAJAR

ACTIVIDAD: AGRICULTURA

GRUPO / TIPO: FINCAS AGRÍCOLAS / DEPENDENCIAS ANEXAS

D.G.P.H: 3-12-1-1

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: ARUCAS

LOCALIDAD:

DIRECCIÓN: ALTABACALES

CÓDIGO POSTAL: 35412

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 446544 - 3107807

ALTITUD: 530m

TOPONIMIA: ALTABACALES

CARTOGRAFIA: 45-10-N

OBSERVACIONES: TOMAMOS LA C-814 DE FIRGAS Y EN EL KM-1 SEGUIMOS POR EL SEGUNDO CAMINO QUE SALE A LA DERECHA. TRAS RECORRER POR ESTE, UNOS 250 MTS. LO ENCONTRAMOS, A POCOS METROS A LA ZQUIERDA DEL CAMINO.

Mapa localización^{known}

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: RECOLONIZACION VEGETAL. DEBIDO AL PASO DE LOS AÑOS, LAS EDIFICACIONES PRESENTAN ALGUNOS DE LOS SILLARES RESQUEBRAJADOS ASI COMO PERDIDA DE LA TECHUMBRE DE TEJAS. EL TECHO DEL PAJAR Y EL ALPENDRE HA SIDO SUSTITUIDO POR PLANCHAS DE ZINC.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XIX

HISTORIA: ESTOS ALPENDRES FUERON DONADOS POR D. SANTIAGO RIVERO AL PATRONATO DE SAN JUAN BOSCO.

USO ACTUAL: ORIGINARIO

SUPERFICIE: 52 m²

DESCRIPCIÓN: EDIFICACION DE PLANTA LINEAL DONDE LAS CONSTRUCCIONES SE ENCUENTRAN ADOSADAS LA UNA A LA OTRA. LA VIVIENDA Y EL PAJAR PRESENTAN TECHUMBRE DE TEJA A 2 AGUAS, REALIZADAS CON SILLARES EN LAS ESQUINAS, PIEDRAS Y RIPIO. LOS VANOS ENMARCADOS EN PIEDRA DE CANTERIA. EL ALPENDRE DE TECHO A UN AGUA DE TEJA SE ABRE A LA TRASERA DE LA VIVIENDA Y PAJAR.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA

NIVEL DE PROTECCIÓN: 6

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

LIMPIEZA DE LA VEGETACION Y RESTAURACION DE LAS TECHUMBRES EMPLEANDO LO MATERIALES Y TECNICA ANALOGA ALA ORIGINARIA, ASI COMO CONSOLIDAR CON LOS ELEMENTOS ADECUADOS LAS EDIFICACIONES QUE PRESENTAN RIESGOS POR EL RESQUEBRAJAMIENTO DE LOS SILLARES.

OBSERVACIONES

SITUADO EN LA FINCA DE D. SANTIAGO RIVERO QUIEN LO DONO A LA COMUNIDAD RELIGIOSA SAN JUAN BOSCO.

FOTOGRAFÍAS

