

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 10192

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/10192>

NOMBRE: ESTANQUES

ACTIVIDAD: HIDRAÚLICA

GRUPO / TIPO: ALMACENAMIENTO / ESTANQUES

D.G.P.H.:

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

LOCALIDAD: PAJAR (EL)

DIRECCIÓN: POLÍGONO 18 PARCELA 82

CÓDIGO POSTAL: 35128

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 434942 - 3072046

ALTITUD: 175m

TOPONIMIA: LOMO GALEÓN

CARTOGRAFIA: GOOGLE MAP/GOOGLE EARTH/IDE CANARIAS VISOR 4.5.1

OBSERVACIONES: TOMAR AV. DE CANARIAS/GC-1 DIRECCIÓN SUR; EN SALIDA DE ARGUINEGUÍN, TOMAR LA SALIDA 56 A LA DERECHA CON DIRECCIÓN ARGUINEGUÍN Y TOMAR LA GC-500 A LA DERECHA CON DIRECCIÓN EL PAJAR-CERCADOS DE ESPINO. EN LA ROTONDA DEL PAJAR, TOMAR LA SEGUNDA SALIDA CONTINUANDO POR LA GC-500 HASTA EL SIGUIENTE CRUCE A LA IZQUIERDA CON LA SUBIDA A LOMO GALEÓN. AL SUBIR A ESTA BARRIADA Y AL LLEGAR A LOS CONTENEDORES, A LA IZQUIERDA COMIENZA UNA CARRETERA AGRÍCOLA DE TIERRA, POR LA QUE SE CIRCULA UNOS 1,2KM. EL BIEN SE UBICA A LA DERECHA DE LA CARRETERA A 2M.

[Mapa localización](#) known

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: SI

SAQUEOS:

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO

FRAGILIDAD: ALTA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: ALTO

OBSERVACIONES: EL BIEN SE ENCUENTRA TOTALMENTE SEPULTADO POR LOS ESCOMBROS PROPIOS DEL DESMANTELAMIENTO SUPERFICIAL DE LOS MUROS ESTE Y SUR. SÓLO SE RECONOCE LA PLANTA Y FORMA A PARTIR DEL LATERAL ROCOSO NORTE.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO DE AGUAS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA DEL TOMATE Y EN RELACION CON MR. PILCHER (LEONARD)

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 25 m²

DESCRIPCIÓN: RESTOS DE UN PEQUEÑO ESTANQUE DE 5Mx5M, EXCAVADO PARCIALMENTE EN LA MATRIZ ROCOSA, CON MURO DE PIEDRA Y SILLERÍA EN EL LADO OPUESTO A LA MATRIZ ROCOSA Y ENCALADO FINAL. EL SEGUNDO ESTANQUE SE LOCALIZA CARRETERA ABAJO, Y A DIFERENCIA DEL PRIMERO, ESTE PRESENTA ALZADO DE PIEDRA DE CAL (SUPERFICIE DE 26M2) CON REMOCIONES DE CEMENTO Y LADRILLOS. LA ACEQUIA ES DE PIEDRA Y CAL LEVANTADA SOBRE UN MURO DE LAJAS DEL LUGAR, DE 1,20M DE ALTURA, CUYA FINALIDAD ERA SALVAR EL DESNIVEL Y VAGUADA DE LA LOMA. LOS RIEGOS SON DE PIEDRA Y REVOCO DE CAL.

DOCUMENTACIÓN

*REDACCIÓN ABEL GALINDO RODRÍGUEZ. *FOTOGRAFÍA ABEL GALINDO RODRÍGUEZ. *GALINDO RODRÍGUEZ, ABEL (2021). MEMORIA DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE PROSPECCIÓN "AFECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BOMBEO DE CHIRA-SORIA SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL. INÉDITA. *REBOLLO LÓPEZ, MANUEL (2012). EL TOMATE EN GRAN CANARIA: CULTIVO, EMPRESA, APARCERÍA Y ESPORTACIÓN (1930-1970). SINGULARIDAD EN LA PRODUCCIÓN Y LA EXPORTACIÓN DEL TOMATE CANARIO. TESIS DOCTORAL. VISTO EL 3-12-2021 EN <https://accedacris.ulpgc.es>

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C.:

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE ASENTAMIENTO AGRÍCOLA

NIVEL DE PROTECCIÓN: 9

INTERVENCIONES PERMITIDAS: RESTAURACIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

MEJORA DE SU ESTADO, CON LA RETIRADA DE ESCOMBROS Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DESMANTELADOS. CREACIÓN E INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN Y SEÑALÉTICA FÍSICA Y DIGITAL.

OBSERVACIONES

EL ESTANQUE EXCAVADO EN LA ROCA CASI PASA DESAPERIBIDO DEBIDO AL ALTO GRADO DE DESMANTELAMIENTO SUFRIDO.

FOTOGRAFÍAS

