

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 10194

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/10194>

NOMBRE: GOROS

ACTIVIDAD: GANADERÍA

GRUPO / TIPO: GESTIÓN DEL GANADO / GOROS

D.G.P.H.:

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

LOCALIDAD: PAJAR (EL)

DIRECCIÓN: POLÍGONO 18 PARCELA 82

CÓDIGO POSTAL: 35128

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 434561 - 3071164

ALTITUD: 132m

TOPONIMIA: LOMO GALEÓN

CARTOGRAFIA: GOOGLE MAP/GOOGLE EARTH/IDE CANARIAS VISOR 4.5.1

OBSERVACIONES: TOMAR AV. DE CANARIAS/GC-1 DIRECCIÓN SUR; EN SALIDA DE ARGUINEGUÍN, TOMAR LA SALIDA 56 A LA DERECHA CON DIRECCIÓN ARGUINEGUÍN Y TOMAR LA GC-500 A LA DERECHA CON DIRECCIÓN EL PAJAR-CERCADOS DE ESPINO. EN LA ROTONDA DEL PAJAR, TOMAR LA SEGUNDA SALIDA CONTINUANDO POR LA GC-500 HASTA EL SIGUIENTE CRUCE A LA IZQUIERDA CON LA SUBIDA A LOMO GALEÓN. AL SUBIR A ESTA BARRIADA Y AL LLEGAR A LOS CONTENEDORES, A LA IZQUIERDA COMIENZA UNA CARRETERA AGRÍCOLA DE TIERRA, POR LA QUE SE CIRCULA UNOS 280M. EL BIEN SE UBICA A LA IZQUIERDA DE LA CARRETERA A 80M, ENTRE TERRAZAS ABANDONADAS DE TOMATES.

[Mapa localización](#)^{known}

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS:

SAQUEOS: SI

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO

FRAGILIDAD: ALTA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: ALTO

OBSERVACIONES: LOS GOROS, SOBRE TODO EL DE MAYOR SUPERFICIE SE ENCUENTRAN CASI DESMANTELADOS HASTA SÓLO CONSERVARSE UNA ÚNICA HILADA DEL MAMPUESTO DE PLANTA CUADRANGULAR EN CASI TODO SU PERÍMETRO, A EXCEPCIÓN DEL RETAL ADOSADO AL FARALLÓN DE MAYOR COTA. LOS DE MENOR SUPERFICIE SE INSERTARON ENTRE LOS CAMELLONES DE LAS SORRIBAS, LO QUE DIFICULTA SU LOCALIZACIÓN.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: INFRAESTRUCTURAS AGROPECUARIAS RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA DEL TOMATE DEL PASADO SIGLO, EN RELACION CON MR. PILCHER (LEONARD).

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 230 m²

DESCRIPCIÓN: CONJUNTO DE CORRALES FABRICADOS EN MAMPUESTOS DE SILLAREJO DE UN METRO DE ALTO, ADOSADO A UN FARALLÓN NATURAL. ASOCIADO SE HA IDENTIFICADO UN ESPACIO AGRÍCOLA RELACIONADO CON EL TOMATE, DONDE SE CONSERVAN RIEGOS Y ACEQUIAS. NO SE DESCARTA QUE ESTA CONSTRUCCIÓN TAMBIÉN TUVIERA LA FUNCIÓN DE REFUGIO DE LOS APARCEROS. LOS GOROS SE ERIGIERON EN EL ESPACIO ENTRE RIEGOS, APROVECHADO ADEMÁS PARA EL DEPOSITO DE LA SORRIBA DE LAS CADENAS DE CULTIVO.

DOCUMENTACIÓN

*REDACCIÓN ABEL GALINDO RODRÍGUEZ. *FOTOGRAFÍA ABEL GALINDO RODRÍGUEZ. *GALINDO RODRÍGUEZ, ABEL (2021). MEMORIA DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE PROSPECCIÓN "AFECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BOMBEO DE CHIRA-SORIA SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL. INÉDITA. *REBOLLO LÓPEZ, MANUEL (2012). EL TOMATE EN GRAN CANARIA: CULTIVO, EMPRESA, APARCERÍA Y ESPORTACIÓN (1930-1970). SINGULARIDAD EN LA PRODUCCIÓN Y LA EXPORTACIÓN DEL TOMATE CANARIO. TESIS DOCTORAL. VISTO EL 3-12-2021 EN <https://accedacris.ulpgc.es>

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C.:

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA

NIVEL DE PROTECCIÓN: 9

INTERVENCIONES PERMITIDAS: RESTAURACIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

MEJORA DE SU ESTADO, CON LA RETIRADA DE BASURAS Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DESMANTELADOS. CREACIÓN E INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN Y SEÑALÉTICA FÍSICA Y DIGITAL.

OBSERVACIONES

LA PIEDRA DE LOS MUROS FUE RETIRADA POR VECINOS PARA USO PARTICULAR EN RELACIÓN CON LA FABRICACIÓN RECIENTE DE DIFERENTES CONSTRUCCIONES.

FOTOGRAFÍAS

