

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 10225

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/10225>

NOMBRE: ACUEDUCTO

ACTIVIDAD: HIDRAÚLICA

GRUPO / TIPO: DISTRIBUCIÓN / ACUEDUCTO

D.G.P.H:

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

LOCALIDAD: PAJAR (EL)

DIRECCIÓN: POLÍGONO 18, PARCELA 107

CÓDIGO POSTAL: 35128

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 434431 - 3072920

ALTITUD: 34m

TOPONIMIA: BARRANQUILLO DEL TOSCÓN

CARTOGRAFIA: GOOGLE MAP/GOOGLE EARTH/IDE CANARIAS VISOR 4.5.1

OBSERVACIONES: TOMAR AV. DE CANARIAS/GC-1 DIRECCIÓN SUR; EN SALIDA DE ARGUINEGUÍN, TOMAR LA SALIDA 56 A LA DERECHA CON DIRECCIÓN ARGUINEGUÍN Y COGER LA GC-500 A LA DERECHA CON DIRECCIÓN EL PAJAR-CERCADOS DE ESPINO. EN LA ROTONDA DE EL PAJAR, TOMAR LA TERCERA SALIDA CON DIRECCIÓN CERCADOS DE ESPINO POR LA CARRETERA GC-505 UNOS 2,3KM DEL CRUCE CON EL PAJAR. GIRAR A LA DERECHA POR UNA CARRETERA ENTRE FINCAS Y RECORRER UNOS 115M, PARALELO AL BARRANQUILLO DEL TOSCÓN. EL BIEN SE UBICA EN EL FONDO DEL BARRANCO DEL TOSCÓN, ANTES DEL SIGUIENTE CRUCE DE CAMINOS AGRÍCOLAS.

[Mapa localización](#)^{known}

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: SI

SAQUEOS:

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR

FRAGILIDAD: ALTA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: ALTO

OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EN ESTADO DE PROGRESIVA DEGRADACIÓN POR DERRUMBES DEL ALZADO ORIGINAL EN ALGUNOS TRAMOS.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: ACUEDUCTO PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL BARRANCO DE ARGUINEGUÍN Y A LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL SALTO PERRO, FABRICADO PARA SALVAR EL BARRANCO DEL TOSCÓN, CON DIRECCIÓN A LAS CRUCITAS, DONDE DESAPARECE.

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 12 m²

DESCRIPCIÓN: ACUEDUCTO DE 6M DE HUECO, CON CANAL SUPERIOR DE UNOS 40CM DE ALZADO POR 20CM DE ANCHO (ENCALADO). FUE FABRICADO CON PIEDRA DEL LUGAR Y LAJAS, CON UN ARCO LEVANTADO SOBRE LADRILLOS REFRACTARIOS, DISPUESTO EN CUATRO HILERAS. LA ARQUERÍA NO LLEGA A MEDIO PUNTO, SINO QUE SE TRATA DE UN ARCO DE CUARTO DE CÍRCULO. LA BASE SE FABRICÓ A PARTIR DE SILLAREJO Y SILLERÍA DE BASALTO. EL ARCO FUE ERIGIDO SOBRE UN MURO DE ENCAUZAMIENTO DEL CURSO DEL BARRANQUILLO. LAS PIEDRAS ESTÁN AMORTERADAS CON CAL. TODO EL MURO DEL ACUEDUCTO Y LA ACEQUIA TIENEN UN REVOCO DE CAL. PRESENTA LA PARTICULARIDAD DE TENER EL ARCO DEL VANO REALIZADO CON PIEDRAS VERTICALES, DÁNDOLE UN ASPECTO SINGULAR.

DOCUMENTACIÓN

*REDACCIÓN ABEL GALINDO RODRÍGUEZ. *FOTOGRAFÍA ABEL GALINDO RODRÍGUEZ. *GALINDO RODRÍGUEZ, ABEL (2021). MEMORIA DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE PROSPECCIÓN "AFECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BOMBEO DE CHIRA-SORIA SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL. INÉDITA.

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C:

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE BARRANCOS

NIVEL DE PROTECCIÓN: 8

INTERVENCIONES PERMITIDAS: RESTAURACIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

RETIRADA DE ESCOMBROS Y BASURAS DEL PERÍMETRO DEL ACUEDUCTO Y DEL BARRANQUILLO. RECONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS DEL ALZADO DERRUIDOS. CREACIÓN E INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN Y SEÑALÉTICA FÍSICA Y DIGITAL.

OBSERVACIONES

SE RELACIONA CON EL ACUEDUCTO DEL BARRANCO DE LA JARRA Y LOS DOS DE LAS CRUCITAS, FABRICADOS CON LA MISMA TÉCNICA Y CON DESARROLLO EN LONGITUD DEL MISMO CANAL.

FOTOGRAFÍAS

