

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

## DATOS ETNOGRÁFICOS

**CÓDIGO FICHA:** 10701

**ENLACE:** <https://fichacarta.fedac.org/fichas/10701>

**NOMBRE:** ESTANQUE CUEVA EN BARRANQUILLO DE LOS LINDEROS-1

**ACTIVIDAD:** HIDRAÚLICA

**GRUPO / TIPO:** ALMACENAMIENTO / ESTANQUES CUEVA

**D.G.P.H.:**

## LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** ARTENARA

**LOCALIDAD:** LUGAREJOS

**DIRECCIÓN:**

**CÓDIGO POSTAL:** 35350

**TELÉFONO:**

**UMT (CUADRANTE-X-Y):** 28 - 434842 - 3102095

**ALTITUD:** 952m

**TOPONIMIA:** BARRANQUILLO DE LOS LINDEROS

**CARTOGRAFIA:** GOOGLE EARTH / GRAFCAN

**OBSERVACIONES:** DESDE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SE COGE LA GC-3 DIRECCIÓN SUR, PARA CONECTAR CON LA GC-4 HASTA EL MONTE LENTISCAL Y AHÍ COGER LA GC-15 CON DIRECCIÓN SANTA BRÍGIDA, PASANDO POR VEGA DE SAN MATEO Y LLEGAR HASTA CRUZ DE TEJEDA. SEGUIR EN LA MISMA CARRETERA GC-15 HASTA CONECTAR CON LA GC-210. SEGUIR EN LA GC-210 HASTA UNA ROTONDA PARA COGER LA GC-215 Y LUEGO CONECTAR CON LA GC-217 POR DONDE LLEGAREMOS A LUGAREJOS.

[Mapa localización](#)<sup>known</sup>

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

**DESTRUCCIÓN POR OBRAS:**

**SAQUEOS:**

**ALTERACIONES NATURALES:** SI

**OTRAS ALTERACIONES:**

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** REGULAR

**FRAGILIDAD:** ALTA

**VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL:** ALTO

**OBSERVACIONES:** ACUMULACIÓN DE BASURAS Y LIMOS EN SU INTERIOR.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

**FECHA DE CONSTRUCCIÓN:**

**ANTIGÜEDAD:** SIGLO XIX

**HISTORIA:** LA ZONA FUE PROFUNDAMENTE AFECTADA, TANTO EL ESPACIO COMO LA ARQUITECTURA POR EL INCENDIO DEL VERANO DE 2019.

**USO ACTUAL:** ABANDONADO

**SUPERFICIE:** 100 m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN:** DEPÓSITO EN CUEVA ARTIFICIAL LABRADO EN LA MATRIZ ROCOSA, CON MURO DE CERRAMIENTO LEVANTADO CON FORMA DE RECTÁNGULO, CON PIEDRAS Y MORTERO DE CAL (ENCALADO INTERIOR). ADOSADO Y COMO REBOSADERO SE PREPARÓ UN MACHO CRUDO LABRADO EN LA ROCA PARA CANALIZAR EL AGUA LADERA ABAJO.

## DOCUMENTACIÓN

TORRES SÁNCHEZ, ORLANDO (2020): INFORME DEL INCENDIO DEL VERANO DE 2019 EN LA ZONA CUMBRE DE GRAN CANARIA.

## SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

**PROPIEDAD:** PRIVADA

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO

**CALIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL

**NIVEL DE PROTECCIÓN:** 5

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:** RESTAURACIÓN.

**GRADO DE PROTECCIÓN:** INTEGRAL

## SUGERENCIAS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## OBSERVACIONES

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: NO; LEYENDA GEO: 48; SUSTRATO GEOLÓGICO: DEPÓSITOS EPICLÁSTICOS; BLOG ESTANQUES: SI; BLOG CUEVAS: SI; RISCO CAÍDO: NÚCLEO; TROGLODITA: SINGULAR.

## FOTOGRAFÍAS

