

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 10782

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/10782>

NOMBRE: CANTONERAS (2) EN LAS MEDIANÍAS

ACTIVIDAD: HIDRAÚLICA

GRUPO / TIPO: DISTRIBUCIÓN / CANTONERAS/TRONERAS

D.G.P.H.:

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: TELDE

LOCALIDAD: MEDIANÍAS (LAS)

DIRECCIÓN: CARRETERA DEL CAMINO A ROSIANA

CÓDIGO POSTAL: 35215

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 457335 - 3094407

ALTITUD: 285m

TOPONIMIA: BARRANQUILLO PIEDRA DEL MOLINO

CARTOGRAFIA: GOOGLE EARTH

OBSERVACIONES: LLEGAMOS AL MUNICIPIO DE TELDE Y TOMAMOS LA SALIDA A LA ANTIGUA CARRETERA DE TELDE A INGENIO (GC- 100). AL LLEGAR AL BARRIO DEL LOMO DEL CEMENTERIO, NOS DESVIAMOS COMO SI FUÉRAMOS AL CEMENTERIO DE SAN GREGORIO. DESDE ALLÍ SEGUIMOS POR LA CARRETERA/CALLE LEOPOLDO MASSIEU. Y AL LLEGAR A UN CRUCE NOS DESVIAMOS HACIA EL BARRIO DE LAS MEDIANÍAS. ATRAVESAMOS TODO EL BARRIO Y SEGUIMOS EN DIRECCIÓN POR LA CALLE AMAZONAS, HASTA ENCONTRAR UNA BIFURCACIÓN. TOMAMOS LA CARRETERA DE LA DERECHA (CAMINO A LOS CAMPOS DE VOLCANES DE ROSIANA). PASAMOS EL ANTIGUO CONVENTO DE LAS CARMELITAS Y EL COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ. SEGUIMOS HACIA ARRIBA Y EN UNA DESVIACIÓN A LA DERECHA, TRAS UNA PUERTA, SE ENTRA EN LA PROPIEDAD. ESTOS BIENES ESTÁN JUSTO ANTES DE LA FINCA ECOLÓGICA "LOS OLIVOS".

[Mapa localización](#)^{known}

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: SI

SAQUEOS: SI

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR

FRAGILIDAD: ALTA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: ALTO

OBSERVACIONES: LA CANTONERA MÁS GRANDE ESTÁ EN MEJOR ESTADO. POR ZONAS HA PERDIDO PARTE DEL ENFOSCADO. SE OBSERVA AGUA EN SU INTERIOR. LA OTRA CANTONERA ESTÁ PARCIALMENTE DETERIORADA

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: UNA DE LAS ACEQUIAS, LA MAYOR, AÚN REPARTE AGUA. UNA DE LAS AGUAS QUE REPARTE PROVIENE DEL POZO DE LOS NARANJOS. EN LAS PROXIMIDADES ESTÁ UN ESTANQUE DE GRANDES DIMENSIONES.

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 20 m²

DESCRIPCIÓN: DOS CANTONERAS. LA CANTONERA MÁS GRANDE DE 5 METROS DE LARGO X 2,50 METROS DE ANCHO. CONSTRUIDA CON LADRILLOS Y MORTERO DE CAL Y ARENA. POSEE 4 SALIDAS DE 1 AZADA DE AGUA Y 2 DE MEDIA AZADA. LA SEGUNDA CANTONERA MÁS PEQUEÑA, CON 3 METROS DE LARGO POR 1,50 M. DE ANCHO APROXIMADAMENTE. POSEE DOS SALIDAS DE AGUA DE 1 AZADA. AMBAS TIENEN REMANSADERO DE AGUA.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C.:

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA

NIVEL DE PROTECCIÓN: 7

INTERVENCIONES PERMITIDAS: RESTAURACIÓN.

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

LIMPIAR LOS SEDIMENTOS DEL INTERIOR. RETIRAR LA VEGETACIÓN INTRUSIVA. ARREGLAR LOS MUROS Y EL ENFOSCADO DE LAS CANTONERAS SIGUIENDO LA TIPOLOGÍA ORIGINAL.

OBSERVACIONES

EL ACTUAL PROPIETARIO ES PROPENSO A DEJAR ENSERES, TRASTOS, ESCOMBROS DE OBRA JUNTO A ESTOS BIENES.

FOTOGRAFÍAS

