

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 02130

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/2130>

NOMBRE: CANTONERA

ACTIVIDAD: HIDRAÚLICA

GRUPO / TIPO: DISTRIBUCIÓN / CANTONERAS/TRONERAS

D.G.P.H: 3-23-34-6

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: GÁLDAR

LOCALIDAD: ANZOFE Y EL SALÓN

DIRECCIÓN: BARRANCO DE ANZOFÉ

CÓDIGO POSTAL: 35459

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 436908 - 3111705

ALTITUD: 215m

TOPONIMIA: ANZOR

CARTOGRAFIA: 35-15-S

OBSERVACIONES: A LA DERECHA DEL CAMINO QUE BAJA DE ANZOFÉ HACIA EL BARRANCO.

[Mapa localización](#)

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: BAJO

OBSERVACIONES: LA PUERTA DE ACCESO A LA CANTONERA SE ENCUENTRA PARCHEADA POR TABLAS DE MADERA. EN EL INTERIOR DE ESTA ENCONTRAMOS TROZOS DE MADERA Y PLÁSTICO.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: DISTRIBUYE LAS AGUAS DE LA PRESA DE SANSO HASTA SARDINA Y FUE CONSTRUIDA PARA TAL FIN.

USO ACTUAL: ORIGINARIO

SUPERFICIE: 3 m²

DESCRIPCIÓN: SE TRATA DE UNA CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS DIMENSIONES REALIZADA CON SILLARES DE CANTERÍA DE GÁLDAR. EN SU INTERIOR GUARDA LA CANTONERA CON DISTINTAS SALIDAS DE AGUA A AMBOS LADOS.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN CULTURAL

NIVEL DE PROTECCIÓN: 5

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

CUIDAR EL ACCESO A LA CANTONERA. SUSTITUIR LO QUE TIENE DE PUERTA POR OTRA EN MEJORES CONDICIONES. LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LA CANTONERA.

OBSERVACIONES

LOS TERRENOS DE LOS ALREDEDORES DE LA CONSTRUCCIÓN ESTAN ABANDONADOS EN LA ACTUALIDAD Y CUBIERTOS POR VEGETACIÓN RECOLONIZADORA.

FOTOGRAFÍAS

