

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 02131

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/2131>

NOMBRE: CANTONERA

ACTIVIDAD: HIDRAÚLICA

GRUPO / TIPO: DISTRIBUCIÓN / CANTONERAS/TRONERAS

D.G.P.H: 3-23-34-19

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: GÁLDAR

LOCALIDAD: ANZOFE Y EL SALÓN

DIRECCIÓN: BARRANCO DE ANZOFÉ

CÓDIGO POSTAL: 35459

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 437028 - 3111565

ALTITUD: 220m

TOPONIMIA: ANZOR

CARTOGRAFIA: 35-15-S

OBSERVACIONES: AL PIE DEL CAMINO DEL BARRANCO DE ANZOFÉ Y BAJO LA PRESA DE SANSO.

[Mapa localización](#) known

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR

FRAGILIDAD: MEDIA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: RECOLONIZACION VEGETAL EN EL EXTERIOR E INTEIOR. SE ENCUENTRA RECUBIERTA EN PARTE POR CEMENTO.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: CONSTRUIDA PARA EL REPARTO DEL AGUA EN ESTA ZONA.

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 6 m²

DESCRIPCIÓN: ES UNA PEQUEÑA CONSTRUCCION DE PLANTA CUADRADA REALIZADA CON PIEDRA Y ARGAMASA DE CAL. POSEE CUATRO SALIDAS DE AGUA POR UN SOLO LADO.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN CULTURAL

NIVEL DE PROTECCIÓN: 6

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

POR ENCONTRARSE AL PIE DEL CAMINO CONSIDERAMOS QUE PRESENTA RIESGO DE DESAPARECER POR LO QUE SUGERIMOS SU PROTECCION. LIMPIEZA DE LOS ALREDEDORES Y DEL INTERIOR (LA VEGETACION QUE HA CRECIDO).

OBSERVACIONES

ES CURIOSA LA CANTONERA DEBIDO A QUE SOLO SALE AGUA POR UNO DE SUS LADOS CAYENDO ESTA EN OTRA PEQUEÑA CANALETA.

FOTOGRAFÍAS

