

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

## DATOS ETNOGRÁFICOS

**CÓDIGO FICHA:** 02132

**ENLACE:** <https://fichacarta.fedac.org/fichas/2132>

**NOMBRE:** LAVADERO

**ACTIVIDAD:** HIDRAÚLICA

**GRUPO / TIPO:** DISTRIBUCIÓN / LAVADEROS

**D.G.P.H:** 3-23-34-7

## LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** GÁLDAR

**LOCALIDAD:** ANZOFE Y EL SALÓN

**DIRECCIÓN:** BARRANCO ANZOFÉ

**CÓDIGO POSTAL:** 35459

**TELÉFONO:**

**UMT (CUADRANTE-X-Y):** 28 - 436988 - 3111430

**ALTITUD:** 235m

**TOPONIMIA:** ANZOR

**CARTOGRAFIA:** 35-15-S

**OBSERVACIONES:** TOMAMOS DESDE LA CARRETERA DE ANZOFÉ EL CAMINO QUE BAJA HACIA EL BARRANCO. RECORREMOS 4M. APROXIMADAMENTE Y LO ENCONTRAMOS A LA IZQUIERDA DEL CAMINO.

[Mapa localización](#)<sup>known</sup>

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

**DESTRUCCIÓN POR OBRAS:** NO

**SAQUEOS:** NO

**ALTERACIONES NATURALES:** SI

**OTRAS ALTERACIONES:** NO

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** BUENO

**FRAGILIDAD:** BAJA

**VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL:** MEDIO

**OBSERVACIONES:** RECOLONIZACION VEGETAL EN EL EXTERIOR. SE ENCUENTRA SEMIENTERRADO.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

**FECHA DE CONSTRUCCIÓN:**

**ANTIGÜEDAD:** SIGLO XX

**HISTORIA:** EN EL LAVABAN LAS VECINAS DE LOS ALREDEDORES CUANDO PASABA EL AGUA.

**USO ACTUAL:** ABANDONADO

**SUPERFICIE:** 6 m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN:** ES UNA PEQUEÑA CONSTRUCCION REALIZADA CON ARGAMASA DE CAL. LOS LAVADEROS SON DE RODILLAS Y ESTAN DISPUESTOS EN UNA SOLA BANDA.

## DOCUMENTACIÓN

## SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

**PROPIEDAD:** PRIVADA

**DECLARACIÓN B.I.C:** NO

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO

**CALIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO DE PROTECCIÓN CULTURAL

**NIVEL DE PROTECCIÓN:** 6

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**GRADO DE PROTECCIÓN:** INTEGRAL

## SUGERENCIAS

LIMPIAR SUS ALREDEDORES DE HIERBAS Y PASTOS. QUITAR LA TIERRA SOBRENTE.

## OBSERVACIONES

FORMA PARTE DE UNA ACEQUIA.

## FOTOGRAFÍAS

