

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 02133

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/2133>

NOMBRE: POZO CAPELLÁN

ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO / TIPO: EXTRACCIÓN / POZOS

D.G.P.H: 3-23-34-11

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: GÁLDAR

LOCALIDAD: ANZOFE Y EL SALÓN

DIRECCIÓN: ANZOFÉ

CÓDIGO POSTAL: 35469

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 436243 - 3112410

ALTITUD: 120m

TOPONIMIA: ANSOR

CARTOGRAFIA: 35-15-S

OBSERVACIONES: SIGUIENDO EL BARRANCO DE GÁLDAR COGEMOS LA CARRETERA QUE VA HACIA ANSOR, ESTA NOS LLEVA HASTA UN CRUCE CONOCIDO COMO POZO DEL CAPELLAN.

[Mapa localización](#) known

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: NO

OTRAS ALTERACIONES: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: LA FACHADA PRESENTA ALGUNOS PARCHES DE CEMENTO, PERO EN CONJUNTO ESTA EN BUEN ESTADO. EL TECHO HA SIDO REFORMADO Y SUTITUIDO POR PLANCHAS DE URALITA.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: EL AGUA QUE DE EL SE EXTRA SE UTILIZABA EN EL RIEGO DE LOS CULTIVOS DE LA ZONA.

USO ACTUAL: ORIGINARIO

SUPERFICIE: 1250 m²

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION CON VARIAS DISPOSICIONES DE PLANTAS CUADRADAS Y RECTANGULARES. EL TECHO ES A UN AGUA. CONSERVA PUERTAS Y VENTANAS ORIGINALES. ESTA REALIZADO CON SILLARES DE CANTERIA DE GÁLDAR Y ARGAMASA DE CAL.

DOCUMENTACIÓN

- SUÁREZ MORENO, F.: "LA CULTURA DE LOS POZOS", EN EL PAJAR, CUADERNO DE ETNOGRAFÍA CANARIA, II EPOCA - Nº 22, AGOSTO 2006.

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA

NIVEL DE PROTECCIÓN: 6

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

PODRIA REMOZARSE EL FRONTIS QUE ESTA DETERIORADO.

OBSERVACIONES

PROXIMO AL POZO HAY UN ESTANQUE DE GRANDES DIMENSIONES.

FOTOGRAFÍAS

