

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

## DATOS ETNOGRÁFICOS

**CÓDIGO FICHA:** 02140

**ENLACE:** <https://fichacarta.fedac.org/fichas/2140>

**NOMBRE:** ESTANQUE

**ACTIVIDAD:** HIDRAÚLICA

**GRUPO / TIPO:** ALMACENAMIENTO / ESTANQUES

**D.G.P.H:** 3-23-36-7

## LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** GÁLDAR

**LOCALIDAD:**

**DIRECCIÓN:** BARRANCO DE GÁLDAR

**CÓDIGO POSTAL:** 35460

**TELÉFONO:**

**UMT (CUADRANTE-X-Y):** 28 - 435708 - 3112983

**ALTITUD:** 50m

**TOPONIMIA:** BARRANCO DE GÁLDAR

**CARTOGRAFIA:** 35-15-N

**OBSERVACIONES:** ESTA EN EL BARRANCO DE GÁLDAR DETRAS DEL RESTAURANTE CUEVAS DEL REY, EN EL MISMO BARRANCO DE GÁLDAR.

[Mapa localización](#) known

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

**DESTRUCCIÓN POR OBRAS:** NO

**SAQUEOS:** NO

**ALTERACIONES NATURALES:** SI

**OTRAS ALTERACIONES:** SI

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** BUENO

**FRAGILIDAD:** BAJA

**VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL:** MEDIO

**OBSERVACIONES:** A PESAR DE ESTAR TOTALMENTE ABANDONADO SU ESTADO ES OPTIMO. LOS MUROS PRESENTAN UNA BUENA DISPOSICION ARQUITECTONICA PERO TIENEN RETOQUES DE CEMENTO. VEGETACION EN LOS MUROS, EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS MISMOS.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

**FECHA DE CONSTRUCCIÓN:**

**ANTIGÜEDAD:** SIGLO XX

**HISTORIA:** ESTANQUE QUE SE UTILIZO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA PARA EL RIEGO DE PLATANERAS QUE TENIA EN LOS ALREDEDORES.

**USO ACTUAL:** ABANDONADO

**SUPERFICIE:** 120 m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN:** ES UNA CONSTRUCCION DE PLANTA CUADRADA REALIZADA CON MUROS DE PIEDRA DE GÁLDAR Y CAL. LOS MUROS SON PORUNA PARTE ESCALONADOS Y POR LA OTRA EN FORMA DE RAMPA HACIA EL EXTERIOR.

## DOCUMENTACIÓN

## SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

**PROPIEDAD:** PRIVADA

**DECLARACIÓN B.I.C:** NO

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** URBANO

**CALIFICACIÓN DEL SUELO:** URBANO CONSOLIDADO DE REHABILITACIÓN URBANA

**NIVEL DE PROTECCIÓN:** 6

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**GRADO DE PROTECCIÓN:** INTEGRAL

## SUGERENCIAS

RECUBRIR EL FONDO PARA QUE NO FILTRE EL AGUA YA QUE EL AGUA NO SE RETIENE EN ESTE ESTANQUE. INTEGRAR LOS RETOQUES DE CEMENTO Y QUITAR LA VEGETACION.

## OBSERVACIONES

PROTEGERLO POR SU PROXIMIDAD A UN CAMINO QUE HACE QUE LA CONSTRUCCION PUEDA SUFRIR ALTERACIONES.

## FOTOGRAFÍAS

