

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 02717

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/2717>

NOMBRE: POZO, ESTANQUE Y CANTONERA

ACTIVIDAD: HIDRAÚLICA

GRUPO / TIPO: GESTIÓN DEL AGUA / CONJUNTO HIDRAÚLICO

D.G.P.H: 3-34-9-5

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: INGENIO

LOCALIDAD:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL: 35250

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 458033 - 3087898

ALTITUD: 210m

TOPONIMIA: CUESTA CABALLERO

CARTOGRAFIA: INGENIO 55:90 N

OBSERVACIONES: DESCENDIENDO POR LA AVENIDA DE AMERICA Y PASANDO 10 METROS EL CENTRO MEDICO ENCONTRAMOS UNA PISTA DE TIERRA A LA DERECHA. LA SEGUIMOS Y AVANZAMOS 40 METROS Y ALLI ENCONTRAMOS EL BIEN.

[Mapa localización](#)^{known}

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: ALTO

OBSERVACIONES: ALTERACIONES DE TIPO ANTROPICO CONSISTENTES EN LA PRESENCIA DE PINTADAS, BASURA Y ESCOMBROS. ALTERACIONES DE TIPO NATURAL DEBIDAS A LA COLONIZACION VEGETAL.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA:

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 250 m²

DESCRIPCIÓN: ESTANQUE DE PLANTA IRREGULAR CUYOS MUROS ESTAN REALIZADOS CON UNA ARGAMASA PRIMITIVA. PRESENTA UNA VALLA DE PROTECCION. POZO DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHUMBRE PLANA CON DOS ESTANCIAS DIFERENCIADAS. ADOSADA A UNA DE SUS PAREDES LATERALES ENCONTRAMOS UNA CANTONERA.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

NIVEL DE PROTECCIÓN: 7

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

OBSERVACIONES

FOTOGRAFÍAS

