

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

## DATOS ETNOGRÁFICOS

**CÓDIGO FICHA:** 03266

**ENLACE:** <https://fichacarta.fedac.org/fichas/3266>

**NOMBRE:** ESTANQUE

**ACTIVIDAD:** HIDRÁULICA

**GRUPO / TIPO:** ALMACENAMIENTO / ESTANQUES

**D.G.P.H:** 3-38-1-1

## LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** MOGÁN

**LOCALIDAD:** ALMÁCIGOS (LOS)

**DIRECCIÓN:**

**CÓDIGO POSTAL:** 35149

**TELÉFONO:**

**UMT (CUADRANTE-X-Y):** 28 - 428367 - 3086582

**ALTITUD:** 285m

**TOPONIMIA:** LOS ALMACIGOS

**CARTOGRAFIA:** 25.90S

**OBSERVACIONES:** SITUANDONOS AL FINAL DE LA CALLE LOS ALMACIGOS VEMOS UNAS CASAS EN CONSTRUCCION, DETRAS DE ELLAS SE ENCUENTRA EL ESTANQUE.

[Mapa localización](#) if known

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

**DESTRUCCIÓN POR OBRAS:** NO

**SAQUEOS:** NO

**ALTERACIONES NATURALES:** SI

**OTRAS ALTERACIONES:** SI

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** BUENO

**FRAGILIDAD:** BAJA

**VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL:** BAJO

**OBSERVACIONES:** LAS ALTERACIONES ANTROPICAS ESTAN PRESENTES POR LA UTILIZACION DE CEMENTO . LAS NATURALES POR LA INVASION VEGETAL EN ALGUNAS ZONAS.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

**FECHA DE CONSTRUCCIÓN:**

**ANTIGÜEDAD:** SIGLO XX

**HISTORIA:** ALMACENA EL AGUA QUE SE UTILIZA PARA EL RIEGO DE FINCAS CERCANAS.

**USO ACTUAL:** ORIGINARIO

**SUPERFICIE:** 600 m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN:** ESTANQUE DE PLANTA RECTANGULAR CONSTRUIDO APROVECHANDO LA PENDIENTE DEL TERRENO. SUS MUROS SE HAN CONSTRUIDO A BASE DE PIEDRAS DE MEDIANO TAMAÑO Y ARGAMASA DE CEMENTO. EL INTERIOR DEL ESTANQUE Y EL BORDE DEL MISMO SE ENCUENTRAN ENCALADOS. ALREDEDOR DEL ESTANQUE SE HA COLOCADO UNA VALLA METALICA.

## DOCUMENTACIÓN

## SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

**PROPIEDAD:** PRIVADA

**DECLARACIÓN B.I.C:** NO

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** URBANO

**CALIFICACIÓN DEL SUELO:** URBANO NO CONSOLIDADO

**NIVEL DE PROTECCIÓN:** 5

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**GRADO DE PROTECCIÓN:** INTEGRAL

## SUGERENCIAS

## OBSERVACIONES

## FOTOGRAFÍAS

