

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 00377

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/377>

NOMBRE: GRANERO-PAJAR

ACTIVIDAD: AGRICULTURA

GRUPO / TIPO: ALMACENES / GRANO (GRANERO)

D.G.P.H: 3-3-1-26

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: AGÜIMES

LOCALIDAD: AGÜIMES

DIRECCIÓN: SANTO DOMINGO

CÓDIGO POSTAL: 35260

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 456233 - 3086948

ALTITUD: 283m

TOPONIMIA: AGÜIMES CASCO

CARTOGRAFIA: 55-90S

OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EN LA CALLE SANTO DOMINGO, ESQUINA CON ALEJANDRO HIDALGO.

[Mapa localización](#)

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: SI

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: NO

OTRAS ALTERACIONES: NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: ALTO

OBSERVACIONES: LOS MUROS DEL BIEN ESTAN SIENDO REFORMADOS, AUNQUE ELLO CONLLEVA EL OCULTAR LA PIEDRA DEBIDO HA QUE SE ESTA ENCALANDO POR ENCIMA DE ELLA. GRAN CANTIDAD DE CABLES RODEAN LAS PAREDES DEL GRANERO-PAJAR.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: EL BIEN FUE UN GRANERO PAJAR QUE DEBIDO A SU UBICACIÓN HA QUEDADO DENTRO DEL CASCO URBANO DE AGÜIMES.

USO ACTUAL: OTROS USOS

SUPERFICIE: 120 m²

DESCRIPCIÓN: EDIFICACION DE PLANTA CUADRANGULAR REALIZADA EN PIEDRA. TECHUMBRE A DOS AGUAS DE TEJA FRANCESA Y ENTRAMADO DE MADERA. EL INTERIOR TIENE DOS PLANTAS DIVIDIDAS POR UN TECHO DE MADERA PLANO, SIENDO UNA EL PAJAR Y OTRA EL GRANERO.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO NO CONSOLIDADO

NIVEL DE PROTECCIÓN: 7

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN:

SUGERENCIAS

OBSERVACIONES

FOTOGRAFÍAS

