

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

## DATOS ETNOGRÁFICOS

**CÓDIGO FICHA:** 04237

**ENLACE:** <https://fichacarta.fedac.org/fichas/4237>

**NOMBRE:** EL ALBERCÓN

**ACTIVIDAD:** HIDRAÚLICA

**GRUPO / TIPO:** ALMACENAMIENTO / ESTANQUES

**D.G.P.H:** 3-56-1-1

## LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** ALDEA DE SAN NICOLÁS, LA

**LOCALIDAD:** ALBERCÓN

**DIRECCIÓN:** EL ALBERCÓN

**CÓDIGO POSTAL:** 35479

**TELÉFONO:** 928 89-00-83

**UMT (CUADRANTE-X-Y):** 28 - 421218 - 3096737

**ALTITUD:** 45m

**TOPONIMIA:** EL ALBERCON

**CARTOGRAFIA:** 20-00-S

**OBSERVACIONES:** DESVIO A LA IZQUIERDA EN EL ALBERCON, DESDE LA CARRETERA GENERAL.

[Mapa localización](#) known

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

**DESTRUCCIÓN POR OBRAS:** NO

**SAQUEOS:** NO

**ALTERACIONES NATURALES:** SI

**OTRAS ALTERACIONES:** SI

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** BUENO

**FRAGILIDAD:** BAJA

**VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL:** MEDIO

**OBSERVACIONES:** LIMPIEZA DEL BARRO DEL FONDO, 0,5M. DE ESPESOR ACTUALMENTE Y LIMPIEZA DE LA BASURA DE UNO DE SUS LADOS.HAY UNA TORRE DE LUZ, UN TORREON E INVERNADEROS A SU ALREDEDOR Y ALGUN MURO LEVANTADO CON BLOQUES.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

**FECHA DE CONSTRUCCIÓN:**

**ANTIGÜEDAD:** SIGLO XIX

**HISTORIA:** CONSTRUIDO POR EL VI MARQUES DE VILLANUEVA DEL PRADO, PARA DISTRIBUIR EL AGUA POR LA ZONA BAJA DEL VALLE, LUEGO PASO A LA CASA FUERTE Y DESDE 1927 A LA COMUNIDAD DE REGANTES. LA FECHA DE CONSTRUCCION ES APROXIMADA.

**USO ACTUAL:** ORIGINARIO

**SUPERFICIE:** 360 m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN:** CAPACIDAD 1800m. CUBICOS, MAMPOSTERIA DE CAL Y ARENA, PIEDRA 20M. DE DIAMETRO, 5M. DE PROFUNDIDAD, TIENE ALVIADERO DE MAMPOSTERIA Y BOMBA CON CUARTO DE PIEDRA LABRADA CON ESCALONES DE ACCESO.

## DOCUMENTACIÓN

AUTOR1: FRANCISCO SUÁREZ MORENO. TÍTULO1: INGENIERIAS HISTORICAS DE LA ALDEA. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1994. EDICIÓN1: 1. PUBLICACIÓN1: CAB.G.CAN.. Nº de páginas1: 377.

## SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

**PROPIEDAD:** PRIVADA

**DECLARACIÓN B.I.C:** NO

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO

**CALIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA

**NIVEL DE PROTECCIÓN:** 6

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**GRADO DE PROTECCIÓN:** INTEGRAL

## SUGERENCIAS

EVITAR LAS REPARACIONES CON CEMENTOS, PUES HACEN PERDER LA ESENCIA DE LA CONSTRUCCION. SE RECOMIENDA EL USO DE CAL Y ARENA CON PIEDRA.

## OBSERVACIONES

EL CONTROL DEL AGUA POR MEDIO DE LOS ALBERCONES EN EL MUNICIPIO Y SU DISTRIBUCION FUE FINALIDAD FUNDAMENTAL DE LAS DISTINTAS FAMILIAS TERRATENIENTES DEL VALLE ALDEANO.

## FOTOGRAFÍAS

