

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

## DATOS ETNOGRÁFICOS

**CÓDIGO FICHA:** 04607

**ENLACE:** <https://fichacarta.fedac.org/fichas/4607>

**NOMBRE:** MOLINO GUINIGUADA

**ACTIVIDAD:** PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

**GRUPO / TIPO:** INDUSTRIA AGROALIMENTARIA / MOLINOS

**D.G.P.H:** 3-58-1-12

## LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** SANTA BRÍGIDA

**LOCALIDAD:** ANGOSTURA (LA)

**DIRECCIÓN:** CARRETERA DE LA ANGOSTURA 96

**CÓDIGO POSTAL:** 35309

**TELÉFONO:** 928 35-05-75

**UMT (CUADRANTE-X-Y):** 28 - 452784 - 3103221

**ALTITUD:** 340m

**TOPONIMIA:** LA ANGOSTURA

**CARTOGRAFIA:** 50-05-N

**OBSERVACIONES:**

[Mapa localización](#)<sup>known</sup>

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

**DESTRUCCIÓN POR OBRAS:** NO

**SAQUEOS:** NO

**ALTERACIONES NATURALES:** NO

**OTRAS ALTERACIONES:** NO

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** BUENO

**FRAGILIDAD:** BAJA

**VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL:** MEDIO

**OBSERVACIONES:**

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

**FECHA DE CONSTRUCCIÓN:**

**ANTIGÜEDAD:** SIGLO XX

**HISTORIA:** ESTUVO ASOCIADO A OTRO MAS ANTIGUO QUE YA NO SE CONSERVA Y QUE ERAN MOVIDOS HIDRAULICAMENTE, SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO HACE UNOS 12 AÑOS POR FALTA DE VENTA DEL PRODUCTO.

**USO ACTUAL:** ABANDONADO

**SUPERFICIE:** 96 m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN:** EDIFICIO DE PLANTA RECTANGULAR QUE ALBERGA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MOLINO Y QUE AL OTRO LADO DELCAMINO SE ENCUENTRA EL EDIFICIO DEL OTRO MOLINO (YA EXTINGUIDA.)

## DOCUMENTACIÓN

## SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

**PROPIEDAD:** PRIVADA

**DECLARACIÓN B.I.C:** NO

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO

**CALIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA

**NIVEL DE PROTECCIÓN:**

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**GRADO DE PROTECCIÓN:** INTEGRAL

## SUGERENCIAS

SE PODRIA HACER UN ESTUDIO SOBRE LA POSIBLE PUESTA EN MARCHA DADO SU RECIENTE PARO Y BUEN ESTADO.

## OBSERVACIONES

CONSERVA LAS PIEDRAS DEL MOLINO ORIGINARIO ANTIGUO CON MAS DE 200 AÑOS.

## FOTOGRAFÍAS

