

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

## DATOS ETNOGRÁFICOS

**CÓDIGO FICHA:** 04609

**ENLACE:** <https://fichacarta.fedac.org/fichas/4609>

**NOMBRE:** ESTANQUE

**ACTIVIDAD:** HIDRAÚLICA

**GRUPO / TIPO:** ALMACENAMIENTO / ESTANQUES

**D.G.P.H:** 3-58-1-14

## LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** SANTA BRÍGIDA

**LOCALIDAD:** ANGOSTURA (LA)

**DIRECCIÓN:** CARRETERA DE LA ANGOSTURA 96

**CÓDIGO POSTAL:** 35309

**TELÉFONO:**

**UMT (CUADRANTE-X-Y):** 28 - 452309 - 3102571

**ALTITUD:** 355m

**TOPONIMIA:** LA ANGOSTURA

**CARTOGRAFIA:** 50-05-S

**OBSERVACIONES:** COGIENDO LA CARRETERA GENERAL DE LA ANGOSTURA POR EL CALLEJON NUMERO 96 HASTA EL CAUCE DEL BARRANCO DELGUINIGUADA.

[Mapa localización](#) known

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

**DESTRUCCIÓN POR OBRAS:** NO

**SAQUEOS:** NO

**ALTERACIONES NATURALES:** NO

**OTRAS ALTERACIONES:** NO

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** BUENO

**FRAGILIDAD:** BAJA

**VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL:** MEDIO

**OBSERVACIONES:**

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

**FECHA DE CONSTRUCCIÓN:**

**ANTIGÜEDAD:** SIGLO XX

**HISTORIA:**

**USO ACTUAL:** ORIGINARIO

**SUPERFICIE:** 150 m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN:** ESTANQUE CON OBRA DE PIEDRA Y EXCAVADO EN UNA CUEVA QUE HACE AUMENTAR SU CAPACIDAD.

## DOCUMENTACIÓN

## SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

**PROPIEDAD:** PRIVADA

**DECLARACIÓN B.I.C:** NO

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO

**CALIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

**NIVEL DE PROTECCIÓN:**

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**GRADO DE PROTECCIÓN:** INTEGRAL

## SUGERENCIAS

## OBSERVACIONES

## FOTOGRAFÍAS

