

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 05395

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/5395>

NOMBRE: PAJAR

ACTIVIDAD: AGRICULTURA

GRUPO / TIPO: ALMACENES / PAJA (PAJARES)

D.G.P.H: 3-71-23-3

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: TEJEDA

LOCALIDAD: CARRIZAL (EL)

DIRECCIÓN: EL CARRIZAL DE TEJEDA

CÓDIGO POSTAL: 35368

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 432960 - 3095392

ALTITUD: 685m

TOPONIMIA: EL CARRIZAL DE INGENIO

CARTOGRAFIA: 30-00-S

OBSERVACIONES: EL PAJAR SE ENCUENTRA SITUADO A UNOS 8M. PASANDO LA IGLESIA DEL CARRIZAL PARA ACCEDER A ESTE SE SIGUE UN CAMINO DE CEMENTO A LA IZQUIERDA DE ESTE SE ENCUENTRA EL PAJAR.

[Mapa localización](#) known

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: ESTA EN ESTADO DE ABANDONO PERO SE CONSERVA EN MUY BUEN ESTADO.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: EN EL INTERIOR DEL PAJAR SE APRECIAN LOS PICOTAZOS EN EL RISCO. YA QUE ESTE PAJAR SEGUN CUENTAN LOS VECINOS FUE REALIZADO A PICO.

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 6 m²

DESCRIPCIÓN: PAJAR DE PLANTA RECTANGULAR EL FRONTIS ESTA REALIZADO POR PIEDRAS SECAS. EL INTERIOR APROVECHA LA FORMADE LA MONTAÑA.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

NIVEL DE PROTECCIÓN: 6

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

OBSERVACIONES

FOTOGRAFÍAS

