

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 05626

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/5626>

NOMBRE: CANTERA

ACTIVIDAD: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS-RECOLECTORAS

GRUPO / TIPO: CANTERAS / PIEDRA

D.G.P.H: 3-72-66-1

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: TELDE

LOCALIDAD:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL: 35218

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 457639 - 3097398

ALTITUD: 175m

TOPONIMIA: FINCA LA CANTERA

CARTOGRAFIA: 3C-55-00-S

OBSERVACIONES: LADERA NORTE DEL BARRANCO DE LAS CANTERAS FRENTE AL NUCLEO DEL LOMO LA HERRADURA. EL BIEN SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DE LA LADERA JUNTO A UNOS INVERNADEROS EN EL FONDO DEL BARRANCO.

[Mapa localización](#)^{known}

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: RECOLONIZACION VEGETAL.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XIX

HISTORIA:

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 10000 m²

DESCRIPCIÓN: LADERA DE IGNIMBRITA CON PENDIENTE DEL 100% . PUEDEN OBSERVARSE RESTO DE LA EXTRACCIÓN EN EL TALUD INFERIOR, CON PROCESOS DE RECOLONIZACION VEGETAL.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA

NIVEL DE PROTECCIÓN:

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

OBSERVACIONES

FOTOGRAFÍAS

