

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 06328

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/6328>

NOMBRE: PAJAR

ACTIVIDAD: AGRICULTURA

GRUPO / TIPO: ALMACENES / PAJA (PAJARES)

D.G.P.H: 3-73-1-20

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: TEROR

LOCALIDAD: ÁLAMO (EL)

DIRECCIÓN: CAMINO EL ALAMO 12

CÓDIGO POSTAL: 35339

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 446503 - 3103731

ALTITUD: 550m

TOPONIMIA: EL ALAMO

CARTOGRAFIA: 45-05-N

OBSERVACIONES: DESDE TEROR TOMAMOS LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL BARRIO EL ALAMO, A POCOS METROS DE CRUZAR POR ESTA EL BARRANCO DE TEROR, SE ENCUENTRA A LA DERECHA.

[Mapa localización](#)^{known}

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: SI

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: LA CUBIERTA DE ARGAMASA SE ENCUENTRA DETERIORADA ASI COMO LA TECHUMBRE.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XIX

HISTORIA: EXISTEN PAPELES DE LOS HEREDEROS QUE LO DATAN DEL AÑO 1800. SE ALMACENABA PAJA DE TODO TIPO DE CEREALESQUE SE CULTIVABAN EN EL SECTOR.

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 24 m²

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PLANTA RECTANGULAR DE BLOQUES DE PIEDRAS Y BARRO, SE ENCUENTRA RECUBIERTO POR ARGAMASA DE ARENA Y CAL PRESENTA 2 PLANTAS Y TECHUMBRE A 2 AGUAS DE TEJA.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA

NIVEL DE PROTECCIÓN: 6

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

RESTAURAR EL FRONTIS DE ARGAMASA Y LA TECHUMBRE DE TEJAS. REPONER LAS PUERTAS ORIGINALES. RESPETAR LAS TIPOLOGIAS TRADICIONALES SIN AÑADIR NADA NUEVO.

OBSERVACIONES

POSTERIORMENTE EL PAJERO SE REUTILIZO COMO VIVIENDA.

FOTOGRAFÍAS

