

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 06332

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/6332>

NOMBRE: HORNO DE PAN

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

GRUPO / TIPO: INDUSTRIA AGROALIMENTARIA / PANADERÍAS

D.G.P.H: 3-73-1-14

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: TEROR

LOCALIDAD: ÁLAMO (EL)

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL: 35339

TELÉFONO: 928 63 -03-52

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 446634 - 3103871

ALTITUD: 600m

TOPONIMIA: PEDREGAL

CARTOGRAFIA: 45-05-N

OBSERVACIONES: DESE TEROR TOMAMOS EL CAMINO DEL ALAMO (CONOCIDO COMO PEDREGAL), A LA DERECHA BAJANDO ESTA EL HORNO.

[Mapa localización](#)

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: SI

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: NATURALES: RECOLONIZACION VEGETAL. DESMORONAMIENTO DE LA TECHUMBRE Y DE PARTE DE SUS MUROS. ANTROPICAS: TRASTOS Y BASURAS EN LOS ALREDEDORES DEL HORNO.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: FUE CONSTRUIDO PARA HACER EL PAN QUE DABA ABASTO SOLAMENTE A LA FAMILIA.

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 4 m²

DESCRIPCIÓN: HORNO DE PAN DE PLANTA CUADRADA, SITUADO EN EL PATIO EXTERIOR DE LA CASA. REALIZADO CON PIEDRAS Y BARRO, PRESENTA LA BOCA ENMARCADA EN PIEDRA DE CANTERIA.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA

NIVEL DE PROTECCIÓN: 5

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

LIMPIEZA Y RESTAURACION DEL HORNO EMPLEANDO LA TECNICA Y MATERIALES SIMILARES A LOS ORIGINARIOS.

OBSERVACIONES

SU MAL ESTADO TAMBIEN ES DEBIDO AL ABANDONO QUE HA SUFRIDO Y QUE COMO NO SE UTILIZA PARA NINGUN FIN LO HAN DEJADO CAER. INCENTIVAR AL PROPIETARIO QUE CUIDE LA TIPOLOGIA Y NO ALTEREN EXCESIVAMENTE EL CONJUNTO. EL HORNO SE ENCUENTRA ASOCIADO A UNA VIVIENDA DE ALTO Y BAJO, SITUANDOSE ESTE EN EL PATIO EXTERIOR DE LA MISMA.

FOTOGRAFÍAS

