

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

## DATOS ETNOGRÁFICOS

**CÓDIGO FICHA:** 00694

**ENLACE:** <https://fichacarta.fedac.org/fichas/694>

**NOMBRE:** HORNO DE PAN

**ACTIVIDAD:** PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

**GRUPO / TIPO:** INDUSTRIA AGROALIMENTARIA / HORNOS DE PAN

**D.G.P.H:** 3-11-14-17

## LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** ARTENARA

**LOCALIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**CÓDIGO POSTAL:** 35350

**TELÉFONO:**

**UMT (CUADRANTE-X-Y):** 28 - 426250 - 3099807

**ALTITUD:** 712m

**TOPONIMIA:** CUEVA NUEVA

**CARTOGRAFIA:** 25-00-N

**OBSERVACIONES:** DESDE ARTENARA TOMAR DIRECCIÓN TAMADABA Y DESVIARSE POR LA PISTA DE TIERRA QUE LLEVA A TIRMA. UNA VEZ PASADO EL CASERIO MARQUESA DE TIRMA TOMAMOS EL DESVIO HACIA TIFARACAS-CUEVAS NUEVAS. EL BIEN LO ENCONTRAMOS TRAS TOMAR A LA DERECHA EN EL SEGUNDO CRUCE QUE ENCONTRAMOS, PARA LUEGO DESCENDER POR UNA PISTA QUE NOS LLEVA AL NÚCLEO DE CUEVAS NUEVAS, DONDE SE ENCUENTRA EL BIEN.

[Mapa localización](#)<sup>known</sup>

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

**DESTRUCCIÓN POR OBRAS:** NO

**SAQUEOS:** NO

**ALTERACIONES NATURALES:** SI

**OTRAS ALTERACIONES:** SI

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** BUENO

**FRAGILIDAD:** BAJA

**VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL:** MEDIO

**OBSERVACIONES:** SE LE HA AÑADIDO PUERTA METALICA A LA BOCA. REPARACION DE US PARTE SUPERIOR CON CEMENTO.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

**FECHA DE CONSTRUCCIÓN:**

**ANTIGÜEDAD:** SIGLO XIX

**HISTORIA:**

**USO ACTUAL:** ABANDONADO

**SUPERFICIE:** 1 m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN:** ESTRUCTURA CIRCULAR DE 2 METROS DE ALTURA Y 1,5 METROS DE DIAMETRO, CON BOCA RECTANGULAR EN CANTERIA, A LA QUE SE LE HA AÑADIDO UN PUERTA METALICA. SE HA REPARADO SU PARTE SUPERIOR Y SUS MUROS SON DE PIEDRA Y ARGAMASA. TIENE TECHO ABOVEDADO.

## DOCUMENTACIÓN

LUJAN HENRIQUEZ, JOSE A.: ASPECTOS HISTORICOS DE ARTENARA. CABILDO DE GRAN CANARIA. 1994.

## SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

**PROPIEDAD:** PRIVADA

**DECLARACIÓN B.I.C:** NO

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO

**CALIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL

**NIVEL DE PROTECCIÓN:** 8

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**GRADO DE PROTECCIÓN:** INTEGRAL

## SUGERENCIAS

## OBSERVACIONES

## FOTOGRAFÍAS

