

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

## DATOS ETNOGRÁFICOS

**CÓDIGO FICHA:** 00701

**ENLACE:** <https://fichacarta.fedac.org/fichas/701>

**NOMBRE:** ESTANQUES (2) Y CADENAS

**ACTIVIDAD:** AGRICULTURA

**GRUPO / TIPO:** FINCAS AGRÍCOLAS / DEPENDENCIAS ANEXAS

**D.G.P.H:** 3-11-14-46

## LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** ARTENARA

**LOCALIDAD:**

**DIRECCIÓN:** CAMINO DE ACUSA A LA ALDEA

**CÓDIGO POSTAL:** 35350

**TELÉFONO:**

**UMT (CUADRANTE-X-Y):** 28 - 427960 - 3095507

**ALTITUD:** 207m

**TOPONIMIA:** PRESA DEL CAIDERO DE LAS NIÑAS- BARRANCO DE LA ALDEA DE SAN NICOLAS

**CARTOGRAFIA:** 25-00-S

**OBSERVACIONES:** DESDE ACUSA CAMINO DE LA ALDEA SAN NICOLAS DETENERNOS ANTES DE LLEGAR AL MURO DE CONTENCIÓN DE LA PRESA CAIDERO DE LA NIÑA, JUSTO EN EL CRUCE CON UNA PISTA DE TIERRA A LA DERECHA. EL BIEN ESTA POR DEBAJO DE LA CARRETERA, EN LA LADERA NORTE DE LA PRESA.

[Mapa localización](#)<sup>known</sup>

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

**DESTRUCCIÓN POR OBRAS:** NO

**SAQUEOS:** NO

**ALTERACIONES NATURALES:** SI

**OTRAS ALTERACIONES:** NO

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** BUENO

**FRAGILIDAD:** MEDIA

**VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL:** MEDIO

**OBSERVACIONES:** TERRENOS DE CULTIVO CON RECOLONIZACIÓN VEGETAL (ERIAL), Y PIEDRAS DESPRENDIDAS DE LOS MUROS. ESTANQUES LLENOS DE VEGETACIÓN (JUNCOS Y CAÑAS). REMATES DE CEMENTO EN LOS MUROS DEL ESTANQUE.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

**FECHA DE CONSTRUCCIÓN:**

**ANTIGÜEDAD:** SIGLO XIX

**HISTORIA:**

**USO ACTUAL:** ORIGINARIO

**SUPERFICIE:** 3500 m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN:** ESTANQUES ÚNICAMENTE CON MURO FRONTAL, HECHOS EN PIEDRA, ARENA Y CAL. SE SITUAN UNO TRAS OTRO EN UN BARRANQUILLO. EL SUPERIOR TIENE UN MURO DE 1 METRO DE ANCHO Y DE IGUAL PROFUNDIDAD. LA ALTURA DEL MURO ES DE 1,5 METROS. PLANTA CIRCULAR. EL ESTANQUE INFERIOR DE PLANTA ALARGADA E IRREGULAR, TIENE UN MURO CON ALTURA INTERIOR DE 1,5 METROS Y EXTERIOR DE 2,2 METROS, SU ANCHURA ES DE 1 METRO EN SU PARTE MÁS ANCHA. LOS BANCALES ESTAN HECHOS A BASE DE MUROS DE PIEDRA SECA.

## DOCUMENTACIÓN

LUJAN HENRIQUEZ, JOSE A.: ASPECTOS HISTÓRICOS DE ARTENARA. CABILDO DE GRAN CANARIA. 1994.

## SITUACIÓN JURÍDICO - ADMINISTRATIVA

**PROPIEDAD:** PRIVADA

**DECLARACIÓN B.I.C:** NO

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO

**CALIFICACIÓN DEL SUELO:** RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL

**NIVEL DE PROTECCIÓN:** 7

**INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:**

**GRADO DE PROTECCIÓN:** INTEGRAL

## SUGERENCIAS

ELIMINAR LA VEGETACIÓN HERBÁCEA DEL INTERIOR Y ACCESOS DEL BIEN.

## OBSERVACIONES

EL ESTANQUE MENOR TIENE PIEDRAS ENCAJADAS EN LA PARTE EXTERIOR DEL MURO A MODO DE PELDAÑOS. EL ESTANQUE MAYOR TIENE UNA ESCALERA DE ACCESO A SU INTERIOR HECHA EN PIEDRA SECA. HEMOS OPTADO POR PONER COMO LOCALIDAD TIFARACAS, AUNQUE AL ESTAR CERCA DEL LÍMITE MUNICIPAL PODRÍA TENER UNA LOCALIDAD QUE PERTENECIERA AL MUNICIPIO ANEXO (ALDEA DE SAN NICOLAS).

## FOTOGRAFÍAS

