

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DATOS ETNOGRÁFICOS

CÓDIGO FICHA: 00943

ENLACE: <https://fichacarta.fedac.org/fichas/943>

NOMBRE: ALPENDRE Y PAJAR

ACTIVIDAD: AGRICULTURA

GRUPO / TIPO: FINCAS AGRÍCOLAS / DEPENDENCIAS ANEXAS

D.G.P.H: 3-12-1-10

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: ARUCAS

LOCALIDAD:

DIRECCIÓN: CAMINO EL ARCO

CÓDIGO POSTAL: 35412

TELÉFONO:

UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 446964 - 3108517

ALTITUD: 435m

TOPONIMIA: CAMINO EL ARCO

CARTOGRAFIA: 45-10-N

OBSERVACIONES: SE ACCEDE POR LA C-230 ARUCAS-TEROR, NOS DESVIAMOS HACIA EL CAMINO DEL ARCO. A LOS 60 MTS. APROXIMADAMENTE ESTA EL ALPENDRE Y PAJAR.

[Mapa localización](#)^{known}

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DESTRUCCIÓN POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

ALTERACIONES NATURALES: SI

OTRAS ALTERACIONES: NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: DESCONCHADOS DE LA ARGAMASA Y RECOLONIZACION VEGETAL. HAY UN PLASTICO TAPANDO UNO DE LOS ACCESOS Y BASURAS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS CONSTRUCCIONES.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: ESTE ALPENDRE ALBERGABA A 5 o 6 VACAS QUE PROPORCIONABAN ABONO A LOS CULTIVOS Y ALIMENTOS PARA SUS DUEÑOS. EN EL PAJAR SE ALMACENABA DE TODO TIPO DE CEREALES QUE SE CULTIVABAN EN EL SECTOR.

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE: 39 m²

DESCRIPCIÓN: PAJAR DE PLANTA RECTANGULAR, DE TECHO A UN AGUA DE TEJAS ARABES, CONSTRUIDO CON BLOQUES DE PIEDRA CON RIPIO Y ARGAMASA DE ARENA Y CAL. LA PUERTA DE ACCESO PRESENTA ARCO REBAJADO DE CANTERÍA AL IGUAL QUE LA VENTANA. ALPENDRE DE PLANTA CUADRADA Y TECHUMBRE A UN AGUA, CONSERVA EL PESEBRE CON ESCALON, MADERO Y LANTRERA.

DOCUMENTACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD: PRIVADA

DECLARACIÓN B.I.C: NO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA

NIVEL DE PROTECCIÓN: 6

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

SUGERENCIAS

CONSERVAR Y PROTEGER LIMPIANDO LOS ALREDFEDORES Y RESTAURANDO CON LOS MATERIALES Y TECNICA ANALOGA A LAORIGINARIA. PODRIA SER UTILIZADO COMO ALOJAMIENTO PARA EL TURISMO RURAL.ESTE SERIA UN USO ADECUADO QUE ASEGURE SU PERDURABILIDAD.

OBSERVACIONES

ESTA UBICADO EN UN PARAJE DONDE LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA SE HA ABANDONADO, MUESTRA DE ESTO ES ESTEALPENDRE QUE LLEVA UNOS 40 AÑOS EN DESUSO.

FOTOGRAFÍAS

